

8.1 ENTRADA BILLETES LED Flash CÓDIGOS

The NV9USB+ admite varios códigos de destello que se muestran al usuario a través de la boca roja de entrada de billetes. Puede encontrar una descripción detallada de estos a continuación

Interface Flash Codes:

Si presiona dos veces el botón rojo de configuración, la boca de entrada parpadeará una serie de veces. A continuación se muestra una tabla de búsqueda:

Flashes	Interface	Interface Settings											
		Cct plain	Cct 8-bit	No Escrow Timeout	DES	Low Power	High Speed	Pulse High	Pulse Low	Pulse per £	SIO start dis	Credit Hold	Binary
1	SSP												
2	Pulse							ms/10	ms/10	value		3	
3	MDB												
4	IF30												
5	IF31												
6	Cctalk	1	2	3	4								
7	SIO			3			1				2		
8	Parallel			2									1
9	SP4							ms/10	ms/10	value		3	
10	NS												
11	IF32						1						

CODIGOS ERROR NV9

parpadeos largos	número parpadeos cortos				
	1	2	3	4	5
1	zona validación abierta	Atasco billete	Billetero no iniciado	Sensor tapado	
2	Apilador retirado	Atasco apilador de billetes, retirar y reiniciar			
3	Firmware Checksum	Interface Checksum	EEPROM Checksum	Dataset Checksum	Note Float Incompatlble
4	PSU too Low	PSU too High			

En caso de atasco en zona de validación (flash 1+1 o 1+2 o 1+4) tiene que abrir el billetero para examinar la zona de validación donde hace lectura del billete, retirar billete, cerrar bien del clip y REINICIAR (apagar y encender)

En caso de error de apilador o apilación (flash 2+1 o 2+2) retirar apilador, REINICIAR billetero con apilador retirado y examinar movimiento pala, tiene que salir y volver a posición inicial, posteriormente volver a colocar el apilador metálico. Puede darse el caso que su apilador de billetes esté mal colocado y la pala del NV9 choque con la tapa del apilador, hay modelos que no permiten colocar en doble sentido, observar si la pala hace su recorrido una vez puesto el apilador.

En máquinas JOFEMAR V1 puede darse el caso de que se trague billetes, sobre todo el de 5€. Recomendamos cambiar el IF5 por otro de más potencia, puede encontrarlo en nuestra web.
www.maquinasdetabaco.com